


セット内容



(名称とその役割)

- ①粘土 作品を作ります。
 - ②釉薬 2種類を用途に合わせてご使用下さい。
 - ③手口クワ 手びねりの成形や釉掛け上塗り用に使います。
 - ④タタラ板 同じ厚みの粘土板(タタラ)を作る時に使用します。
 - ⑤粘土のべ棒 粘土を平らに延ばす棒です。
 - ⑥竹べら 作品の模様付け等に使用します。
 - ⑦平線かきべら 粘土のかき取りや削りに使用します。
 - ⑧筆 絵付けや釉薬の塗布、補修に使用します。
 - ⑨切り糸 粘土を切る時に使用します。
 - ⑩本焼用台座 本焼時窯内部で作品をのせます。
- 別添付 チャッカマン

陶芸三昧 代表的な4つの作り方

手びねり

- ①粘土玉を作り、左手の親指を差し込んで穴を開けて回しながら丸く伸ばす。
- ②回しながら穴を広げていき、好みの形や大きさにする。
- ③両手の親指を中に入れ、回しながら形をさらに整える。
- ④作品の深さ厚さを決めて、形を仕上げる。

※この技法は、ぐいのみ、抹茶茶碗を作るのに適しています。

ひも作り

- ①粘土でひもを作る。
- ②作品の底になる部分を作る。
- ③親指と人差し指でひもをはさみ持ち、底板にのたをつけ押しつけるようにしてつける。
- ④指の腹で内側の継ぎ目をなぞる様にしてしっかり固定する。
- ⑤ひもをらせん状に積み上げ、継ぎ目を削って形を整える。

※この技法は、つば等を作るのに適しています。

かき出し

- ①好みの形に粘土を整える。
- ②かきべらで中の粘土をかき出す。
- ③かき出した内面を指で整える。
- ④竹べら、竹くし等で模様をつける。

※この技法は陶輪等を作るのに適しています。

タタラ作り

- ①タタラ板に沿って切り糸を滑らせ粘土を切っていく。
- ②作る作品に合わせて粘土の板(タタラ)を切る。表裏切り口をへらで滑らかにしておく。
- ③各作品の接着前に「のた」をつけて接着する。
- ④マグカップ、湯のみ等はタタラを丸めて底、取っ手を付けて出来上がり。

※この技法はマグカップ、湯のみ等を作るのに適しています。

土練り	土の硬さを均一にし、焼いた時に割れない様にする為、粘土をよく練って下さい。
粘土の接着剤 のたの作り方	のたは、粘土と粘土の接着剤です。容器に細かくちぎった粘土と水を入れ、粘土が泡立てた生クリーム状になるまで押しつぶして下さい。



乾燥
3~4日間陰干しします。
※風の当たらない場所で出来れば長く陰干して下さい。

素焼
約30分で出来上がります。
尚製品は12時間後に取り出して下さい。

施釉 釉がけ(うわ薬)

- ・素焼した素地のホコリを取り除きます。
- ・使用直前、釉薬ボトルをよく振って下さい。
- ・釉がけは釉薬を他の容器に移して行って下さい。
- ・作品をそのまま釉薬の中へ軽く均等に浸して下さい。

●細部釉 緑・濃青色となり光沢があります。
●乳白釉 あざやかな乳白色です。

本焼
約60分で出来上がります。
尚製品は12時間後に取り出して下さい

本体の組立て方


- ※ドライバーを御用意下さい。
- ①点火口をねじでしっかり取付けて下さい。
- ②後で送風機用台座を差し込んで下さい。
- ③脚をしっかりはめ込んで下さい。

付属品取付けと取扱い

- ①バーナーをポンベにしっかりはめ込んで下さい。
- ②ポンベ下部にヒーターバンドを巻き付け、フックで止めて下さい。
- ③バーナーが点火口の中央に来る様にポンベをセットして下さい。
- ④送風機のセットと送風機ヒーターバンドのスイッチ

送風機は御付け金具のいちばん奥まで差し込んで下さい。


※添付以外のヒーターバンドは絶対に使用しないで下さい。
※業務用ポンベを御使用下さい。



- (素焼/本焼)
- ①(A) バーナーつきポンベをセット後バーナーのつまみを若干開きチャッカマンの先を点火口の中へ差し込んで点火して下さい。つまみを全開になるまで回した後つまみをもどし、弱火にしてください。(10分間)
 - ②(B) つまみを全開にします。
 - ③(C) ヒーターバンドのスイッチを入れます。
 - ④(素焼) 素焼は終了です。12時間は絶対に本体に触れないで下さい。
 - ⑤(本焼) 本焼は終了です。12時間は絶対に本体に触れないで下さい。ヒーターバンド、送風機のスイッチを切ります。
※必ず作品下にセラミックリング(台座)を敷いて窯詰めして下さい。
※素焼、本焼共々、未使用のポンベを御使用下さい。
※煙突から炎が見える場合がありますが故障ではありません。
一度送風機の位置を確認して下さい。

ヒーターバンド(サーモスタット付)及びポンベの安全性

通常業務用及び家庭用ポンベは圧力が15キログラム(cm²)で耐える容器になっております。ヒーターバンド使用時は圧力が7.5キログラム(規定の1/2)の為、安心して御使用ください。(高圧保安協会のLPガス法により)



品質表示

形式	上蓋蓋き蓋式
外形寸法	510(深さ七) 煙穴部100×90×320 325×375×350(H) バーナー部200×75
炉内寸法	160×160×210(H)
最高使用温度	1250℃
炉材質	特殊セラミックファイバー及びファイバーボード
燃焼方法	カートリッジバーナーによる併焼式
点火方法	手動式
重量	21.5kg